

福井大学財務部環境整備課です。

まだまだ寒さが厳しい季節ですが、例年より雪が少なく助かっています。

工事の方は改修部分の耐震補強工事がほぼ完了し、内外部とも仕上げ工事を進めています。

増築部分は建物の基礎工事が完了し、現在建物の上屋部分の工事へ移行しています。



(グラウンドから見た全景)

## 【工事進捗状況写真】

(職業棟)



屋根裏に耐震補強用の筋かい(ブレース)を取付けました。頑丈な屋根になりました。

(中学・高等部教棟)



耐震補強用のコンクリートの壁を新しく作りました。地震に強くなりました。

(小学部教棟)



内部の壁の下地を軽量鉄骨で作っています。これからボードを貼って壁を作ります。

(増築棟)



1階床の鉄筋を組み立てています。これからコンクリートを流し込んで床が出来上がります。

## 【環境整備課の役割】



環境整備課は工事が図面通りに正しく行われているかをチェックしています。

また、完成後に利用する人達に喜ばれる建物になるように頑張っています。