

MILKEN ㈱見谷組です。

桜の花も咲き始め、暖かくなってきた中、みなさんは新年度に入り、充実した日々を送られていますか？

工事は増築部のコンクリートも固まり、仕上げ工事へと進みます。改修部は先月に引き続き、内外装の仕上げ作業を行っています。




(グラウンドから見た全景)

## 【工事進捗状況写真】

(職業棟)



(渡り廊下)



(小学部棟)



(増築棟)



## 【工事現場での取り組み】

周辺環境美化活動として、毎週一回、工事現場周辺の清掃を行っています。近隣の方々に、工事への印象を良くしていただき気持ちの良い作業環境を作れるように取り組んでいます。



建具がついて、床の下地作り完了。これから天井・壁の下地を作ります。完成イメージに近づいてきました。

鉄骨が建ち、床下地ができました。体育館前の廊下から増築棟へと、行き来ができるようになりました。

床・壁・天井が仕上がりました。これから家具を取付、完成です。傷つけないように慎重に。。

建物の骨格ができあがりました。これから塗装をしたり、仕上げ材を貼って、完成へと向かいます。